## 丰台区人民政府办公室文件

丰政办发[2020]15号

## 北京市丰台区人民政府办公室 关于对9处区级挂账火灾隐患销账的通知

各街道办事处、乡镇政府,各相关单位:

为有序推进疫情防控背景下的社会面火灾防控工作,消除火灾隐患,区消防救援支队联合区各街道、乡镇和相关委办局对2019年区政府挂牌督办的突出、区域性火灾隐患逐步进行了整治。整治期间,各单位加强日常消防安全管理,切实落实消防安全主体责任,做好消防安全隐患"三自"工作,尤其是在整体疫情防控工作期间,持续加大隐患排查力度,做到静态隐患全部掌握,动态隐患随查随清,人防技防落实到位,火灾隐患整改效果明显。截至目前,2019年区政府挂牌督办的火灾隐患中,6处突出火灾隐患和3处区域性火灾隐患已整改,现予以销账。

对于尚未整改的挂账火灾隐患,各街道、乡镇,区属各委、办、局要切实认识到此项工作的重要性,明确隐患整改重点,狠抓责任落实,统筹协调,推进综合治理,充分发挥相关职能部门的联动优势,齐抓共管,尽快完成整改,切实为辖区的安全稳定创造良好的消防环境。

附件: 区级挂账督办火灾隐患销账情况明细表

北京市丰台区人民政府办公室 2020年7月24日

(此件公开发布)

## 附件

## 区级挂账督办火灾隐患销账情况明细表

序号	隐患名称	具体地址	挂账类别	存在的主要消防安全问题	责任督办 街乡	整改情况
1	北京现代叉车厂晓月幸福公寓	丰台区卢沟桥南里 2号	突出	1、该群租房未按规定设置火灾自动报警系统; 2、该群租房未按规定设置自动喷水灭火系统; 3、未按规定设置排烟设施; 4、该群租房室内消火栓数量不足。	宛平城地区	人员已清 空,公寓已 停用
2	北京茂云房地产 咨询有限公司(阳 光四季小区)	丰台区丰台科学城 恒富街2号	突出	1、自动消防设施不能正常联动控制;2、火灾自动报警系统不能正常运行。	新村街道	整改完毕
3	北京唯益金球文化发展有限公司	丰台区长辛店镇 辛庄南路7号	突出	西侧区域教室大面积采用彩钢板屋顶。	长辛店镇	更换为 A 级 岩棉夹芯且 已停用
4	金兴苑小区	丰台区丽泽路 2号院	突出	1、火灾自动报警系统不能正常运行;2、自动消防设施不能正常联动控制。	卢沟桥乡	整改完毕

5	长安新城小区	丰台区大成路 长安新城小区	突出	1、火灾自动报警系统不能正常运行; 2、自 动消防设施不能正常联动控制; 3、小区内消 防车道被堵塞、占用。	卢沟桥街道	整改完毕
6	一建公司 宿舍区	丰台区纪家庙村 铁路林场西侧	突出	1、未按规定设置消防水源; 2、搭建彩钢板 建筑; 3、防火间距被占用。	花乡	整改完毕
7	新发地市场	丰台区新发地桥 西侧	区域性	1、消防车道被阻塞、占用; 2、部分消防控制室操作人员未按规定持证上岗; 3、市场内部分场所使用可燃材料装修。	花乡	整改完毕
8	分钟寺 5 队	丰台区方庄东路 东侧	区域性	1、平房区无市政消火栓,未按规定设置消防水源;2、建筑之间的既有防火间距被占用;3、消防车道被阻塞、占用。	方庄街道	待拆迁区, 余 2 户暂未 搬离,其他 区域房屋已 拆除
9	大红门 商圈地区	该区域北端自南三环 木樨园起,沿南苑路 向南至南四环大红门 桥道路两侧	区域性	1、建筑之间的既有防火间距被占用;2、经营区域内电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定;3、消防车道被阻塞、占用。	大红门街道、 南苑乡	已疏解